




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARIA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0020-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024
			
Foto1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y TUBERIA DE BAJADA PLUVIAL EN MÓDULO DE AULAS, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ALUZUNC CALIBRE 26		Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN AULA	
			
Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ALUZUNC CALIBRE 26		Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PASILLO	
			
Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PASILLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ÁREA DE COCINA Y MANTENIMIENTO A PUERTA		Foto 6: VISITA DE CONSULTOR AL ESTABLECIMIENTO	



Presidente de la OPF

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Cul. No. 7272

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Calidad del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARIA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0020-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024

 Foto 7: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA, PINTURA EN MAL ESTADO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE REALIZADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS	 Foto 8: REMOZAMIENTO DE MURO PARA BODEGA BAJO GRADAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO
 Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PASILLO	 Foto 10: REMOZAMIENTO DE GABINETES AEREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO
 Foto 11: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ALUZUNC CALIBRE 26	 Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL

[Firma]



Presidente de la OPF

[Firma]

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272