



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOMINGO LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-2187-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	18/07/2024
			
Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE MAS LAMINATROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN MODULO DE BAÑOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA Y LAVAMANOS CON AZULEJO		Foto 2: CONSULTOR Y DIRECTORA EN EL ESTABLECIMIENTO	
			
Foto 3: VISTA PANORAMICA DEL ESTABLECIMIENTO		Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA EN MÓDULO DE AULAS MAS CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	
			
Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON EN EL PERIMETRO POSTERIOR AL ESTABLECIMIENTO		Foto 6: CONSULTOR EN EL ESTABLECIMIENTO	

Brenda Del Aguila

Presidente de la OPR



Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Cul No 7272

Firmado y No. Consultado del Expediente de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOMINGO LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-2187-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024

 Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RASOR RIBBON EN PERIMETRO DEL ESTABLECIMIENTO	 Foto 8: MANTENIMIENTO A PUERTAS DEL MÓDULO DE BAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y BAÑOS
 Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 MAS CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	 Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 E INSTALACIÓN DE CANAL CON BAJADA DE AGUA PLUVIAL
 Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE	 Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 MAS CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Brenda Del Aguila



Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 4372