

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA Y 10A. CALLE 0-04 CANTON SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0498-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024

 Foto 1: VISTA PONORAMICA, MANTENIMIENTO A TALUD EN FACHADA PRINCIPAL, APLICACIÓN DE PINTURA, MANTENIMIENTO A PORTÓN PRINCIPAL DE INGRESO	 Foto 2: VISTA EN LA FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO CON OPF, DIRECTORA Y VALUADOR
 Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR, MANTENIMIENTO A PUERTA PRINCIPAL	 Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO A PUERTA DE INGRESO
 Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN BODEGA, SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS	 Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Fernando David de León Maturique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA Y 10A. CALLE 0-04 CANTON SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0498-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024
			
Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, ELIMINACIÓN DE SISTERNA		Foto 8: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE EN COCINA	
			
Foto 9: REMOZAMIENTO EN GRADAS, REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINAS EN BAÑOS, MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE EN COCINA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA		Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	
			
Foto 11: LAMINAS EN MAL ESTADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE		Foto 12: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE EN COCINA	



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia





Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa