

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: PUERTAS DE METAL 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujetaciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapa. 4.2



Foto 3: VENTANAS 5.1 mantenimiento estructura de metal de ventana.



Foto 4: PISO 6.7 sustitución de piso de granito.



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. 9.1 pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 10. SERVICIOS SANITARIOS. 10.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) a puerta servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Sulema Castillo Morales

Iris Sulema Castillo Morales

Firma y sello del Presidente de la OPR



Rosa Horiselda Ronquillo Escobar

Rosa Horiselda Ronquillo Escobar.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 06: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. 10.3 Sustitución de inodoro.



Foto 07: MANTENIMIENTO A PORTONES 12.1. Mantenimiento a portones de metal.



Foto 08: SUSTITUCION DE AZULEJO. 13.1 Sustitución de azulejo.




Foto 09: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. 14.13 Sustitución de llave de chorro.



Foto 10: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPOSITO DE AGUA. 18.3 Sustitución de deposito de agua 1700.lit




Foto 11: REPACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS Y DEPOSITO DE AGUA. 18.3 Sustitución de bomba de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Sulema Castillo Morales
Firma y Sello del Presidente de la OPF



Rosa Florisela Ronquillo Escobar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 11: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. 19.4 Fabricacion e instalacion de puertas de metal en baños.



Foto 12: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDE. 21.1 Repello de muro.



Foto 13: INSTALACION DE PILA. 19.2 Instalacion de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Sulema Castillo Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Floriselda Ronquillo Escobar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

