



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	18/12/2024



Foto 1: PUERTAS DE METAL: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujetaciones, aplicación de pintura)



Foto 2: 4.4 Sustitución de puerta en servicio sanitario



Foto 3: VENTANAS 5.1 mantenimiento estructura de metal de ventana



Foto 4: PISO 6.7 sustitución de piso de granito




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. 9.1 pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS 10.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) a puerta servicios sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Morales

Deisy Verónica Morales Petalta.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Floriselda Ronquillo Escobar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	18/12/2024



Foto 06: SERVICIOS SANITARIOS. 10.3 Sustitución de inodoro



Foto 07: MANTENIMIENTO A PORTONES 12.1 Mantenimiento a portones de metral



Foto 08: SUSTITUCION DE AZULEJO. 13.1 Sustitucion de azulejo



Foto 09. REPARACION DE RED DE DERENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. 14.13 Sustitución de llave de chorro



Foto 10. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERANA/DEPOSITO DE AGUA 18.3 Sustitucion de deposito de ago 1700lt.




Foto 11: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS Y DEPOSITO DE AGUA. 18.3 Sustitucion de bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Morale


Deisy Verónica Morales Peralta.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Floriselda Ronquillo Escobar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	18/12/2024



Foto 11: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. 19.4 Frabricacion e instalacion de puertas de metal en baños



Foto 12: REPARAION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES. 21.1 Repello de muro




Foto 13: INSTALACION DE PILA. 19.2 Instacion de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Morales

Deisy Veonica Morales Petalta.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Horiselda Ronquillo Escobar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

