

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	28/12/2024



Foto 1: PUERTAS DE METAL: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujetaciones, aplicación de pintura)



Foto 2: 4.4 Sustitución de puerta en servicio sanitario



Foto 3: VENTANAS 5.1 mantenimiento estructura de metal de ventana



Foto 4: PISO 6.7 sustitución de piso de granito



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. 9.1 pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS 10.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) a puerta servicios sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Morales
Deisy Verónica Morales Peralta.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Florisda Ronquillo Escobar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	28/12/2024



Foto 06: SERVICIOS SANITARIOS. 10.3 Sustitución de inodoro



Foto 07: MANTENIMIENTO A PORTONES 12.1 Mantenimiento a portones de metal



Foto 08: SUSTITUCION DE AZULEJO. 13.1 Sustitucion de azulejo



Foto 09. REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. 14.13 Sustitución de llave de chorro



Foto 10. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA/DEPOSITO DE AGUA 18.3 Sustitucion de deposito de ago 1700lt.



Foto 11: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS Y DEPOSITO DE AGUA. 18.3 Sustitucion de bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Morales

Deisy Verónica Morales Peralta.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Floriselda Ronquillo Escobar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	28/12/2024



Foto 11: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. 19.4 Fabricacion e instalacion de puertas de metal en baños



Foto 12: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES. 21.1 Repello de muro




Foto 13. INSTALACION DE PILA. 19.2 Instalacion de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Morales
Deisy Verónica Morales Peralta.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Floriselda Benquillo Escobar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

