

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CANOGUITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANOGUITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0536-43	FECHA:	4/12/2024



Foto1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina y sanitarios



Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructura (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en puertas del baño



Foto 3: 4.5 Sustitución de portón de metal



Foto 4: 5.6 Sustitución de balcones de metal en cocina



Foto 5: 6.4 Reparación de piso cerámico en salón de usos múltiples



Foto 5: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CANOGUITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANOGUITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0536-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: 10.2 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abastoy tanque



Foto 8: 15.1 Reparación de muro perimetral de block que sostiene el porton





Foto 9: 18.3 Sustitucion de deposito de agua 1700 lt.



Foto 10: 18.7 Sustitución de bomba de agua.



Foto 11: 20.10 Sustitución de pilas de cemento de dos lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

