

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0558-43	FECHA:	10/10/2024




Foto 1: 1.1 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: 4.4 Sustrucción de puerta en servicios sanitarios




Foto 5: 5.6 Sustrucción de balcones de metal




Foto 6: 6.8 Sustrucción de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0558-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 7: 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: 20.2 Sustitución de estufa rural completa



Foto 9: 10.3 Sustitución de inodoro



Foto 10: 18.7 Sustitución de bomba de agua




Foto 11: 18.2 Sustitución de depósito de agua 1100 lt




Foto 12: 21.1 Repello en Muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

