Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 854	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1294-43	FECHA:	15/11/2024

Foto1: Hundimiento por deterioro de losa, se puede notar un notable hundimiento y al momento de pisar esa area se puede sentir un pequeño movimiento.

Foto 2: apertura de ventana, debido a la falta de iluminación es necesario mantener toda la jornada los focos ensendidos, tambian al notener una ventana proboca humedad.

Foto 3: Apertura de ventana, para otorgar ventilación a las aulas y evitar humedad.

Foto 4: Apertura de ventana, para otorgar ventilación a las aulas y evitar humedad.

Foto 5: Impermeabilización de losa, se necesita terminar de impermeabilizar la losa y de esta forma evitar filtraciones de agua.

Foto 6: Instalación de ventana en cocona para ventilación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 854 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 854 ALDEA DE LAS ANONAS DIRECCIÓN SAN JOSE PINULA