


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM 'GERARDO GORDILLO BARRIOS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4A. CALLE 5-94 ZONA 7 FINAL COLONIA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1438-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	19/06/2024

 Foto 7: Mantenimiento a puertas de baños.	 Foto 8: Mantenimiento a puertas de baños + aplicación de pintura.
 Foto 9: Trabajos de sustitución de la parte inferior en columnas dañadas.	 Foto 10: Trabajos de sustitución de la parte inferior en columnas dañadas.
 Foto 11: Fotografía en centro educativo.	 Foto 12: Fotografía en centro educativo.

salles Anabel Amoraless Firma y sello del Presidente de la OPP 	Cesar Rodolfo Rojas López Registrate Colegiado 6346 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
--	---



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM 'GERARDO GORDILLO BARRIOS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4A. CALLE 5-94 ZONA 7 FINAL COLONIA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1438-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	9/06/2024
			
Foto 1: Suministro e instalación de pila.		Foto 2: Aplicación de pintura en muros internos de cocina.	
			
Foto 3: Mantenimiento a puerta de baño incluye Sustitución de 15 Cm en la parte inferior + lijado + pintura.		Foto 4: Mantenimiento a puertas de módulo de aulas + lijado + pintura.	
			
Foto 5: Suministro e instalación de chorros.		Foto 6: Suministro e instalación de chorros.	
Salles Anabella morales Firma y sello del Presidente de la OPF 		Cesar Rodolfo Lucas Lopez Arquitecto Colegiado 6346 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa	