



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM NO.7 FRANCISCO MARROQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1554-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/07/2024



Foto 1: Suministro e instalación de lámina troquelada para techo de salones.



Foto 2: Se realizó el mantenimiento a la estructura de techo y marcos de ventanas incluyendo lijado y pintura + colocación de vidrios.



Foto 3: Mantenimiento a la estructura de techo + instalación de lámina troquelada



Foto 4: Techo en área de baños.



Foto 5: Vista general de salón de clases con techo nuevo.



Foto 6: Suministro e instalación de pila en cocina.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Arquitecto
Cologiano 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM NO.7 FRANCISCO MARROQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1554-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de piso cerámico.



Foto 8: Se instaló piso cerámico en el salón de computación.



Foto 9: Alumnos disfrutando de las instalaciones con piso nuevo.



Foto 10: Se muestra uno de los salones con cambio de piso.



Foto 11: Fotografía en el establecimiento.



Foto 11: Fotografía con director del establecimiento.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Cesar Rodolfo López
Ingeniero
Colegiado 6346

Firma y sello del Evaluador de campo del Programa