



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3-A MANZANA A LOTE 11, COL. EL EDÉN, CIUDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	28/07/2024



Foto 1: Sustrución de sanitario en el area superior, frente al salón de primero b



Foto 2: Sustrución de sanitario y favamanos en el area superior, frente al salón de primero b



Foto 3: Sustrución de sanitario area superior frente del salón de primero b



Foto 4: Reparación de baranda de hierro que da para el segundo nivel, (está podrida)



Foto 5: Reforzar baranda con tubos de hierro y soldar la parte que hace falta en el lado derecho del segundo nivel, frente al salón de tercero b y c



Foto 6: Sustrución de dos puertas de sanitaris, de mader a por metal en el segundo piso, frente a primero b.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Martina Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3-A MANZANA A LOTE 11 COL. EL EDÉN, CIUD.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	28/07/2024



Foto 7: Porton reparado y pintado



Foto 8: puertas de cocina y sanitario al fondo de la cocina



Foto 9: Sustitución de ventana salón a la par de dirección



Foto 10: Sustitución de vidrios en todas las ventanas de los salones de clases



Foto 11: Reparación de cocina, cambio de piso granito por cerámico, repello en paredes, sustitución de estufa rural (completa, colocación de azulejo en pared (estufa), reparación de cableado eléctrico, pintura




Foto 12: sustitución de pilas, una en cocina, una en patio principal para uso de alumnos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Martina Hernández

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3-A MANZANA A LOTE 11 COL. EL EDEN CIUDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	28/07/2024




Foto13: mantenimiento de balcones en segundo piso del grado de segundo A.



Foto 14: Mantenimiento de baranda de patio numero dos, que da al salón de segundo b y c.



Foto 15: Mantenimiento de cinco balcones de ventanas en el primer piso.



Foto 16: Mantenimiento y pintura de puertas de sanitarios de primer piso, dirección y salón de maestros.



Foto 17: Pintura en puerta de dirección y salón a la par de dirección



Foto 18: reparación de marco de puerta de tercero sección B

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Martina Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3-A MANZANA 1 LOTE 11 COL. EL EDÉN, CIDU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1-10-0035-45	FECHA:	28/07/2024



Foto 19: Mejoramiento de sistema electrico en cocina y corredor (sustitución de plafoneras, sustitución de 2 tomacorrientes dobles, sustitución de lamparas ahorradoras tipo led, sustitución de cableado)



Foto 20: Reparación de timbre



Foto 21: Reparación de caja de flipones




Foto 22: Reparación de timbre




Foto 23: Repello en pared de dirección



Foto 24: repello en salón a la par de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Martina Hernández
Firma y sello del Presidente de la ODP

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativa Pública





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A MZ. A LOTE 11, COL. EL EDEN, CIUDAD QU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	28/07/2024



Foto 25: Pintura en todo el edificio, primer y segundo piso



Foto 26: Elaboración de logotipo



Foto 27: barandas reforzadas con tubo de metal



Foto 28: reparación de bajadas de agua



Foto 29: Sustitución de canal de metal



Foto 30: Sustitución de puerta de madera por metal en dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Martina Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

