

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A EORM EMILIO CASTELLANOS GONZALEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LOS PATZANES I ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-7337-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN	26/07/2024

 Foto 1: Instalación de ladrillo en estufa artesanal + chimenea	 Foto 2: Instalación de 3 columnas de estructura metálica.
 Foto 3: Instalación de piso cerámico en cocina.	 Foto 4: Cambio de piso en pasillo de cocina.
 Foto 5: Suministro e instalación de piso en pasillo + instalación de ventana de UPVC.	 Foto 6: Piso cerámico en salón de clases.



María Leticia Soc Patzún
Firma y sello del Presidente de la OPF

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A EORM EMILIO CASTELLANOS GONZALEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LOS PATZANES I ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-7337-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN	26/07/2024

	
Foto 7: Piso cerámico en salón de clases.	Foto 8: Suministro e instalación de piso.

	
Foto 9: Zona en la que se realizó el relleno y compactación por hundimiento en piso.	Foto 10: Piso en salón de clases.

	
Foto 11: Fotografía en Establecimiento	Foto 12: Fotografía al terminar la visita de campo.



Maria Leticia Soc Portzán
Firma y sello del Presidente de la OPF

Cesar Raúl Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa