

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-9812-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/07/2024

 Foto 1: Se desmonta el techo y estructuras internas del la cocina existente.	 Foto 2: Preparación de Mortero para pegar el piso de granito.
 Foto 3: Preparación y suministro de Mortero para pegado de piso.	 Foto 4: Pegado de piso granito en cocina.
 Foto 5: Almacenamiento de piso para cocina.	 Foto 6: Fabricación de estufa para leña.



marcela castro
Firma y sello del Presidente de la

Cesar Rodolfo Sacas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-9812-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/07/2024



Foto 7: Levantado de muros de mampostería para conformación de cocina.



Foto 8: Fabricación de mesa de trabajo con allisado.



Foto 9: Suministro e instalación de pila de concreto de 2 alas.



Foto 10: Instalación de techo + chimenea para estufa + iluminación.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.



marcela camay
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346