

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ESTANCIA VIEJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0005-45	FECHA:	21-04-2024



Foto 1: Sustrucción de chapas




Foto 2: Sustrucción de piso de granito



Foto 3: Sustrucción de piso de granito



Foto 4: Reparación de canales de agua pluvial



Foto 5: Reparación de canales de agua pluvial



Foto 6: Cuneta de concreto más rejilla de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ESTANCIA VIEJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0005-45	FECHA:	21-04-2024



Foto 7: Pintura en muros interiores



Foto 8: Pintura en muros interiores



Foto 9 : Pintura en muros exteriores



Foto 10 :Sustitución accesorios inodoros (contrallave, tubo abasto)





Foto 11: Sustitución accesorios inodoros (contrallave, tubo abasto)



Foto 12: Mantenimiento de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ESTANCIA VIEJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0005-45	FECHA:	21-04-2024



Foto 13: Reparación red de drenaje



Foto 14: Red de agua potable en tinacos



Foto 15: Sustitución de tubería línea



Foto 16: Losa de Patio




Foto 17: Losa de patio



Foto 18: Reparación en el sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR Organización de Padres de Familia INEB Estancia Vieja	Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN CÓDIGO 01-11-0005-45
--	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ESTANCIA VIEJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0005-45	FECHA:	21-04-2024



Foto 19: REPARACIÓN DE COCINA



Foto 20: Sustitución de pila por pila de cemento de dos lavaderos



Foto 21: Reparación de muros de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---