

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	26/05/2024



Foto 1: Remoción de lámina y estructura metálica.



Foto 2: Elaboración de nuevo canal para el área de cocina.



Foto 3: Limpieza de aberturas en el área de cocina.



Foto 4: Sellada de abertura en el área de cocina.



Foto 5: Cambio de piezas de metal oxidadas por nuevas.



Foto 6: Pintura de baranda en el segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	15/06/2024



Foto 7: Retiro de parte frontal de costanera oxidada.



Foto 8: Instalación de parte frontal de costanera con pintura antioxidante.



Foto 9: Limpieza de extractor de olores del techo del área de cocina.



Foto 10: Aplicación de anticorrosivo al extractor de olores del área de cocina.



Foto 11: Remoción de ventanas antiguas y limpieza del área.



Foto 12: Limpieza de balcón existente con presencia de oxidación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Oficina de Mantenimiento




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	23/07/2024



Foto 13: Remoción de pila en el área de cocina para corregir problema de malos olores.



Foto 14: Áreas resanadas que se habían desprendido por filtraciones de agua.



Foto 15: Instalación de postes galvanizados para formar la estructura de almacenamiento



Foto 16: Instalación de tabla rocka y apagador independiente. Aplicación de cernido en la estructura de almacenamiento.



Foto 17: Estructura metalica de la mesa fundida (extremo más largo) en el área de cocina.



Foto 18: Estructura metalica de la mesa fundida (extremo más corto) en el área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	27/07/2024



Foto 19: Desprendimiento de piso para corregir conexiones de tubería de drenaje en el área de pila del primer nivel del salón de maestros.



Foto 20: Recuperación de reposadera en el área de pila en el salón de maestros del primer nivel y elaboración de sifon para evitar malos olores.



Foto 21: Cambio de toda la tubería que conecta sanitario del segundo nivel con sanitario del primer nivel del salón de maestros.



Foto 22: Sellado del área en donde se instalará el inodoro existente en el sanitario del primer nivel del salón de maestros.



Foto 23: Cambio completo de la tubería en el sanitario del segundo nivel del salón de maestros.



Foto 24: Colocación de piso previo a la instalación del inodoro en el sanitario del segundo nivel del salón de maestros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	2/08/2024



Foto 25: Reorganización de lámparas existentes con las nuevas en el área de cocina.



Foto 26: Aplicación de impermeabilizante en canal de concreto del techo del área de cocina.



Foto 27: Instalación de azulejo en toda la parte superior de la mesa fundida en el área de cocina.



Foto 28: Soldadura de dos refuerzos en baranda del segundo nivel para evitar que se mueva y sellado con sikaflex en la orilla entre costanera y terraza.



Foto 29: Pintura general en el interior del área de cocina.



Foto 30: Colocación de lámina desplegada en dos ventanas que dan a la 13 avenida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

