

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Orégano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0044-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de lámina



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de lámina



Foto 5: Sustitución de estufa rural




Foto 6: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Orégano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0044-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto 13: Sustrucción de interruptor doble.



Foto 14: Sustrucción de interruptores simples.



Foto 15: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 16: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.





Foto 17: Sustrucción de depósito de agua de 1100 L




Foto 18: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Orégano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0044-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024




Foto7: Pintura de interiores y exteriores



Foto 8: Reparación de cableado eléctrico



Foto 9: Sustitución de plafoneras



Foto 10: Sustitución tomacorrientes dobles




Foto 11: Sustitución de interruptores simples sobrepuestos.





Foto 12: Sustitución de interruptores simples sobrepuestos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---