

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sucuj, Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0052-43	FECHA:	15/09/2024



Foto 1: Sustitución de soporte de madera por metal cocina



Foto 2: Sustitucion de soporte de madera por metal baños



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 4: Sustitucion de vidrios




Foto 5: Mantenimientos de balcones



Foto 6: Sustitucion de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Sucuj, Aldea La Estancia, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico Caserio Sucuj, Aldea La Estancia, Huehuetenango
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sucuj, Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0052-43	FECHA:	15/09/2024



Foto 1: Pintura de exteriores e interiores



Foto 2: Mantenimiento de porton



Foto 3: Reparacion de muro perimetral



Foto 4: Reparacion de sistema electrico



Foto 5: Sustitucion de deposito de agua



Foto 6: Sustitucion de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sucuj, Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0052-43	FECHA:	15/09/2024



Foto 1: Sustrucion de pila de cemento




Foto 2: Reparacion de muro de contención



Foto 3: Sustrucion de bomba de agua

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPEF
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Sucuj, Aldea La Estancia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Sucuj, Aldea La Estancia, Huehuetenango