

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alisos, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0041-43	FECHA:	2/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina troquelada aluzinccalibre 26




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 5: Sustitución de vidrios




Foto 6: Sustitución de canal de metal y sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alisos, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0041-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 7: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de cerco de madera y malla por tubo hg y malla galvanizada





Foto 9: Sustitución de cableado eléctrico




Foto 10: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal e instalación de azulejo en estufa rural



Foto 11: Repello, cernido y alisado de una pared de dos aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Consejo de Padres de Familia Aldea San Nicolás, Chiantla, Huehuetenango

 Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Los Alisos, Chiantla, Huehuetenango DIRECCIÓN
--