

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cancabal Aldea La Quebradilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0044-43	FECHA:	12/08/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte y mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo




FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte y mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo



FOTO 3: Sustitución de estructura de metal de ventanas con vidreos



FOTO 4: Sustitución de canal de metal y sustitución de bajada de agua pluvial tubo PVC 4"



FOTO 5: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cancabal Aldea La Quebradilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0044-43	FECHA:	12/08/2024




FOTO 7: Sustrucción de puerta de metal



FOTO 8: Sustrucción de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--