

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Tejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0149-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26 y tragaluz



FOTO 2: Mantenimiento a estructura de puertas de baños (lijado, cepillado, aplicación de pintura y ampliación de 0.40 mts de alto)



FOTO 3: Mantenimiento a estructura de puertas de aulas (lijado, cepillado, aplicación de pintura)



FOTO 4: Sustitución de porton 2.40mts de alto por 1.34 mts de ancho



FOTO 5: Sustitución de porton 2.50 mts de alto por 4 mts de ancho dos hojas




FOTO 6: Sustitución de estructura de metal de ventana 0.90*0.90mts con vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Tejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0149-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 7: Sustitución de torta de cemento por piso granito



FOTO 8: Sustitución de bajada de agua pluvial por tubo PVC 4"



FOTO 9: Pintura de muros exteriores e interiores



FOTO 10: Sustitución de lamparas tipo LED y sustitución de timbre tipo campana



FOTO 11: Sustitución de muro perimetral madera y malla por clock con tubo hg y malla galvanizada, solera y columnas




FOTO 12: Sustitución de pila plástica con dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Tejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0149-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 13: Sellado de grietas y fisuras de muros (sabieta) de cocina y baños



FOTO 14: Sellado de grietas y fisuras de muros (sabieta) de cocina y baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---