

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BARTOLO, ALDEA LOS REGADÍOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0157-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA ZINCALUM CALIBRE 26 PARA AULAS Y BODEGA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL DE AULAS Y BODEGA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN COCINA Y BODEGA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN BODEGA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL




Foto 6: PINTURA DE PAREDES DE AULAS INTERNOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BARTOLO, ALDEA LOS REGADÍOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0157-43	FECHA:	28/08/2024



Foto7: Foto7: SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---