



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ocubishal, aldea Ixquiac, Chiantla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0160-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y capote



Foto 2: sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de portón de metal




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso tipo granito de 1"



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso tipo granito de 1"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto por piso tipo granito de 1"



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto por piso tipo granito de 1"



Foto 9: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 10: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 11: Sustitución de cerco de malla y poste de madera, por tubo hg, malla galvanizada, block, soleras intermedias y columnas



Foto 12: Sustitución de cerco de malla y poste de madera, por tubo hg, malla galvanizada, block, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 13: Sustrución de focos ahorradores por lamparas Led




Foto 14: Sustrución de cableado eléctrico



Foto 15: Sustrución de estufa rural e instalación de azulejo



Foto 16 Sustrución de Chimenea



Foto 17: Sustrución de Vidrios




Foto 18: Sustrución de Vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COMIA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

