

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ocubishal, aldea Ixquiac, Chiantla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0160-43	FECHA:	13/12/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y capote




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de portón de metal



Foto 5: Sustitución de torta de concreto por piso tipo granito de 1"



Foto 6: Sustitución de torta de concreto por piso tipo granito de 1"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ocubishal, aldea Ixquiac, Chiantla
ESTABLECIMIENTO:	13-02-0160-43	FECHA:	



Foto 7: Sustrucción de torta de concreto por piso tipo granito de 1"



Foto 8: Sustrucción de torta de concreto por piso tipo granito de 1"



Foto 9: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 10: Reparación de piso de torta de cemento




Foto 11: Sustrucción de cerco de malla y poste de madera, por tubo hg, malla galvanizada, block, soleras intermedias y columnas



Foto 12: Sustrucción de cerco de malla y poste de madera, por tubo hg, malla galvanizada, block, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Cantón Ocubishal, aldea Ixquiac, Chiantla
ESTABLECIMIENTO:	13-02-0160-43	FECHA:	



Foto 13: Sustrucción de focos ahorradores por lampara Led



Foto 14: Sustrucción de cableado electrico



Foto 15: Sustrucción de estufa rural e instalación de azulejo




Foto 16: Sustrucción de Chimenea



Foto 17: Sustrucción de Vidrios



Foto 18: Sustrucción de Vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--