

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ampliación Nueva Reforma, aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0015-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de soporte de madera.



Foto 3: Mantenimiento a puerta de metal.



Foto 4: Sustitución de estructura de metal mas vidrio.




Foto 5: Sustitucion de piso de torta de cemento



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPAF PADRES DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ampliación Nueva Reforma, aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0015-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Pintura en paredes.



Foto 2: Sustitución de accesorios en sanitarios



Foto 3: sustitución de cableado eléctrico.



Foto 4: Fogon y plancha




Foto 5: Repello en paredes de servicio sanitario



Foto 6: Plancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OBF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--