

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ampliación Nueva Reforma, aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0015-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Pintura de paredes



Foto 2: Accesorios para sanitarios



Foto 3: Colocacion de ducto y cable electrico nuevo



Foto 4: Construcion del fogon




Foto 5: Repeo en paredes de sanitarios



Foto 6: Colocacion de base para las planchas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ampliación Nueva Reforma, aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0015-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustitucion de canales de metal



Foto 2: Sustitucion y mantenimiento de los ventanales



Foto 3: Sustitucion y mantenimiento de puerta




Foto 4: Pintura en todas las puertas externos e internos y cambio de chapas



Foto 5: Sustitucion de piso de cemento líquido



Foto 6: Sustitucion de lamina galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

