

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ampliación Nueva Reforma, aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0015-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Canales y bajadas de agua nuevos



Foto 2: ventanas nuevas



Foto 3: Mantenimiento de puerta



Foto 4: Pintura en todas las las puertas externos e internos



Foto 5: Piso de cemento



Foto 6: Lamina galbanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Rodolfo Perez R

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ampliación Nueva Reforma, aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0015-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Paredes Pintadas



Foto 2: Accesorios para sanitarios reparados




Foto 3: Terminada la instalacion



Foto 4: Fogon



Foto 5: Repeo en paredes de sanitarios



Foto 6: Las planchas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

Roberto Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

