

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTE RICO LA FRONTERA, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0023-43	FECHA:	9/08/2024



FOTO 1: REPELLO EN COCINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA PLUVIAL



FOTO 4: REPARACIÓN DE CUNETA



FOTO 5: CONTINUACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abner Vasquez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTE RICO LA FRONTERA, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0023-43	FECHA:	9/08/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE TOMA CORRIENTE



FOTO 8: PINTURA ANTICORROSIVO EN TECHO



FOTO 9: REPARACIÓN DE LAVAMANOS



FOTO 10: PINTURA ANTICORROSIVO EN PUERTAS



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE TINACO



FOTO 12: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y FOCOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfonso Vasquez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

