

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, aldea Santa Rosa Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0045-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustrucción de portón de metal



Foto 2: Sustrucción de vidrios



Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 4: Sustrucción de inodoros



Foto 5: Sustrucción de tubería



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

humberto velasquez

Firma y sello del Presidente de la CDP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, aldea Santa Rosa Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0045-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Sustitución de depósito de agua.



Foto 8: Sustitución de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>humberto velasquez</i> Firma y sello del Presidente de la Comunidad 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público 
--	--