

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA SALAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1778-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Colocando el impermeabilizante a la pared del aula tecnológico.



Foto 2: En proceso de reparación de las puertas y chapas del baño.



Foto 3: En proceso de reparación y sustitución de portón de metal.



Foto 4: Pintando las aulas del centro educativo.




Foto 5: En proceso de reparación de la circulación del centro educativo.



Foto 6: En proceso de trabajo sobre reparación y mantenimiento de cisterna/depósito de agua (cambio de paredes de block a concreto con repello)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA SALAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1778-43	FECHA:	12/08/2024




Foto 7: Trabajando en la reparación del repello de baños (3 baños)



Foto 8: Trabajo terminado en la reparación del muro de contención del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Nentón, Huahuatenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN Aldea Nueva Salamay Nentón, Huahuatenango
---	--	--	--