

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA SALAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1778-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Trabajo terminado sobre el impermeabilizante a la pared del aula tecnológico.



Foto 2: Trabajo terminado de la reparación de las puertas y chapas del baño.



Foto 3: Trabajo terminado de la reparación y sustitución del portón.



Foto 4: Trabajo terminado sobre la pintada de las aulas del centro educativo.



Foto 5: Trabajo terminado de la reparación de la circulación del centro educativo.



Foto 6: Trabajo terminado sobre reparación y mantenimiento de cisterna/depósito de agua (cambio de paredes de block a concreto con repello)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA SALAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1778-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 7: Trabajando en la reparación del repello de baños (3 baños)



Foto 8: Trabajo terminado de la reparación del muro de contención del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	---	--	--