

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUTRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0008-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: PINTADO DE MURO EXTERIORES E INTERIORES




Foto 2: PINTADO DE MURO EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: CAMBIO DE CANAL DE METAL POR CANAL COLONIAL



Foto 6: CAMBIO DE CANAL DE METAL POR CANAL COLONIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia <i>[Signature]</i> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO TZISA, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> DIRECCION Escuela Oficial Rural Mixta CASERIO TZISA, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUTRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0008-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: CAMBIO DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO




Foto 2: PISO



Foto 3: CAMBIO DE TECHO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 4: TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anular el exceso de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JPRF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---