

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM, EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0411-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: Sustrucción de lamina y estructura de soporte de madera por metal del area de mingitorio



Foto 2: Sustrucción de lamina y estructura de soporte de madera por metal del area de cocina



Foto 3: Reparación de piso de torta de cemento en la cocina



Foto 4: Sustrucción de estufa rural y reparación de piso en la cocina



Foto 5: Sustrucción de malla en ventanas por balcon de metal



Foto 6: Mantenimiento de Estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM, EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0411-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto7: Mantenimiento de 3 puertas de metal de baños



Foto 8: Mantenimiento de 2 puertas de metal



Foto 9: Sustitución de 3 puertas de madera del baño por metal y sustitución de un lavamanos.



Foto 10: Sustitución de 2 puertas de madera por metal y sustitución de un lavamanos.




Foto 11: Sustitución de una puerta de madera por metal



Foto 12: Cambio de accesorios y tapa de taza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QRR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM, EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0411-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto16: Mejoramiento de Baños con azulejos, cambio de accesorios y sustitución de taza.



Foto 14: Sustitución de vidrios en ventanas



Foto 15: mejoramiento de Balcones y pintura en exteriores



Foto 16: Pintura en exteriores



Foto 17: Pintura en exteriores



Foto 18: Mejoramiento de Mingitorio y reparación de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

