

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJ-BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0420-43	FECHA:	15 de mayo de 2024




Foto 1: Instalación de azulejo en pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 2: Sustitución de chimenea de concreto.




Foto 3: Reparación de chimenea de ladrillo.



Foto 4: Reparación de muro perimetral con block, malla galvanizada, soleras intermedia y columna de concreto.



Foto 5: Reparación de muro perimetral con block, malla galvanizada, soleras intermedias y columna de concreto.



Foto 6: Reparación de muro perimetral con block, malla galvanizada, soleras intermedias y columna de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJ-BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0420-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 7: Sustitución de lámparas tipo led.




Foto 8: Sustitución de plafoneras.



Foto 9: Sustitución de interruptores dobles.



Foto 10: Sustitución de tablero de flipón.



Foto 11: Sustitución de cableado eléctrico




Foto 12: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJ-BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0420-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 13: Sustitución de chapa.




Foto 14: Sustitución de accesorios de inodoro.



Foto 15: Mantenimiento a portón de metal.




Foto 16: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 17: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 18: Pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

