

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Colpech
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0030-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina aula 1 y 2



Foto 2: Sustitución de lamina aula 3 y 4



Foto 3: Sustitución de lamina aula 5



Foto 4: Sustitución de lamina de la cocina.



Foto 5: Mantenimiento de 6 puertas de metal de las aulas



Foto 6: Sustitución de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Colpech
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0030-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina aula 1 y 2



Foto 2: Sustitución de lamina aula 3 y 4



Foto 3: Sustitución de lamina aula 5



Foto 4: Sustitución de lamina de la cocina.



Foto 5: Mantenimiento de 6 puertas de metal de las aulas



Foto 6: Sustitución de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

