

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0016-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: MUROS PERIMENTALES (Reparacion de tubo hg y malla galvanizada)



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 3: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 4: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 5: REPARACION DE COCINA (Instalacion de piso granito)



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0016-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: MUROS PERIMENTALES (Reparacion de tubo hg y malla galvanizada)



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO, REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES, REPARACION DE COCINA (instalacion de piso granito)



Foto 4: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES




Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---