

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHANCHIMIL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 3: FABRICACIÓN DE BALCONES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 5: LAVAMANOS MULTIFUNCIONAL



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Joel P. N. Pabio</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON MALLA Y TUVO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PILA PLÁSTICA DE UN LAVADERO




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS



Foto 10: Mueble de concreto de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Pablo Pabio.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

