

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisma-che
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0776-43	FECHA:	06 de diciembre de 2024



Foto 1: Sustitución de piso en salones de clase y pasillos



Foto 2: Sustitución de vidrios en ventanas



Foto 3: Mantenimiento a estructura de ventanas



Foto 4: Mantenimiento a estructura de techo



Foto 5: Sustitución de planchas



Foto 6: Sustitución de pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Tuismache
Consejo de Padres de Familia
San Juan Atitán, Huehuetenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO Tuismache
SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisma-che
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0776-43	FECHA:	06 de diciembre de 2024



Foto 7: Sustitución de chapas





Foto 8: Sustitución de malla en muro perimetral



Foto 9: Mantenimiento a puertas



Foto 10: Colocación de balcones en ventanas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---