

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisma-che
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0776-43	FECHA:	5 de diciembre de 2024



Foto1: Sustitución de piso en salones de clase y pasillos



Foto 2: Sustitución de vidrios en ventanas



Foto 3: Mantenimiento a estructura de ventanas



Foto 4: Mantenimiento de estructura de techo



Foto 5: Sustitución de planchas





Foto 6: Sustitución de pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisma-che
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0776-43	FECHA:	5 de diciembre de 2024




Foto 7: Sustitución de chapas



Foto 8: Sustitución de malla en muro perimetral



Foto 9: Mantenimiento a puertas




Foto 10: Colocación de balcones en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

