

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN MATEO IXTATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BULEJ       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0896-43               | FECHA:                         | 12/06/2024        |



Foto 1: LAMINA sustitución de lamina por lamina troquelada ya que se encuentran en mal estado.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: PUERTA DE METALI: Sustitución de puertas de metal ya que se encuentran en mal estado y es necesario cambiarlas.



Foto 4: VENTANAS: sustitución de estructura de metal de ventana ya que se encuentran deterioradas.



Foto 5: PISO: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 6: PINTURA: Pintura en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN MATEO IXTATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BULEJ       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0896-43               | FECHA:                         | 12/06/2024        |



Foto 7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Cambio de tazas por estar en mal estado.



Foto 8: REPARACION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE: Sustitución de tubería por drenaje en mal estado.



Foto 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Es necesario el cambio de tomacorrientes por que representan un peligro para los niños.



Foto 10: REPARACIÓN DE COCINA: Sustitución de plancha de metal.



Foto 11: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS: Sustitución de depósito de agua, tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

