



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tixel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0918-41	FECHA:	29/11/2024

CUBIERTA DE LAMINA



Foto 1: Sustitución de techo de lámina

ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera

PUERTAS DE METAL



Foto 3: Mantenimiento a puertas de metal, lijado y pintado, de 5 aulas.

PUERTAS DE METAL



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios

PUERTAS DE METAL



Foto 5: Sustitución de puerta principal para baños

PISO



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tixel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0918-41	FECHA:	29/11/2024

CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 1: Sustitución de canal de PVC por canal de metal con sujeción

SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 2: Sustitución de tasas para baños lavables



Foto 3: Instalación de Azulejo para baños

MANTENIMIENTO DE BARANDAS



Foto 4: Instalación de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Hernandez V

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

