

ACCIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BENJAMIN FLORENCIO MOLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 19 - 5885 -45	FECHA:	13 de Septiembre del 2024



Foto 1: Pintura de pared y cielo de terraza en mal estado



Foto 2: Pintura en mal estado de cielo de terraza



Foto 3: Repello en las paredes por humedad en mal estado



Foto 4: bajada pluvial en mal estado



Foto 5: Drenaje en mal estado



Foto 6: Pila en mal estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ACCIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BENJAMIN FLORENCIO MOLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 19 - 5885 - 45	FECHA:	13 de Septiembre del 2024



Foto 1: balcones de las ventanas en mal estado, reforzado y pintado



Foto 2 Balcon necesita pintar y reforzar de corredor



Foto 3: Ventana, Cambiar por PVC y vidrios



Foto 4: tomacorrientes en mal estado y quebrados



Foto 5: Instalación de focos LED en aulas y corredor



Foto 6: Puertas en mal estado y cambio de chapas en corredor y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---