

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIÁN H.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIÁN H.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20- 0975-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROPQUEALADA CALILBRE 26



TORNILLOS



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTO DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTA CON CHAPA 2.13 POR 98M



SUSTITUCIÓN DE VIDRIO DE 5X5



SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL CON ANGULAR DE 1 PULGADAY TUVO CUADRADO DE 3/4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIÁN H.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIÁN H.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20- 0975-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024



SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO (MANO DE OBRA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20- 0975-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024




SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



MANO DE OBRA TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

