

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, JORNADA VESPERTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0020-45	FECHA:	04 de octubre de 2024



FOTO 1. PARED Y LOZA EN MAL ESTADO



FOTO 2. PINTURA DE PUERTAS Y PORTON DETERIORADO



FOTO 3. PINTURA DE MURO DETERIORADO



FOTO 4. PILA DETERIORADA



FOTO 5. DIGITOTIO EN MAL ESTADO



FOTO 6. TASA DE BAÑOS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, JORNADA VESPERTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0020-45	FECHA:	04 de octubre de 2024





FOTO 7. PINTURA DE PARED EN MAL ESTADO



FOTO 8. INSTALACION ELECTRICA DETERIORADA Y FALTA DE FOCOS



FOTO 9. SUSTITUCION DE LAMINA ACANALADA POR LÁMINA TROQUELADA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

