

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sajchumbá, Aldea Toninquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1321 1482 43	FECHA:	03/08/2024



Foto1: Arreglos de lamparas



Foto 2: Bajadas de laminas



Foto 3: Mantenimiento de costaneras



Foto 4: Arreglos de costaneras



Foto 5: Cambio de puertas de malas condiciones




Foto 6: Arreglo de servicio sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sajchumbá, Aldea Toninquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1321 1482 43	FECHA:	03/08/2024



Foto 1: Arreglos de lamparas



Foto 2: Bajadas de laminas



Foto 3: Mantenimiento de costaneras



Foto 4: Arreglos de costaneras



Foto 5: Cambio de puertas de malas condiciones




Foto 6: Arreglo de servicio sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---