



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALCHEJ ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0008-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 5. Aplicación de pintura en cocina, interiores y exterior.



Foto 5.1 Aplicación de pintura en las 3 aulas interior y exterior



Foto 5.2 Aplicación de pintura de en muro de contención, interior y exterior




Foto 6. Sustitución de de inodoro completo con sus accesorios




Foto 7 Sustitución de focos, plafoneras, interruptores dobles fuera dentro de cada aula



Foto. 7.1 Sustituciones de tomacorrientes en la dirección y en las 3 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés Lúcas Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Catarina Morales Pérez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALCHEJ, ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0008-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Sustitución de láminas solo el techo de la cocina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal , techo de la cocina.



Foto 3: Sustitución de puertas con chapa de cocina



Foto 3.1 : Sustitución de puertas del baños, porque ya se encuentra en mal estado.



Foto 4: Sustitución de canal de PVC en cocina.



Foto 4,1 Sustitución de canal de PVC en tres aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés Lucas RamirezB69:P71B69:P72
Firma y sello del Presidente de la OPA

Catarina Morales Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALCHEJ ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0008-43	FECHA:	19/09/2024






Foto 8 Reparación de cocina: Sustrucción Demolición de estufa artesanal existente y al mismo tiempo construir una estufa ecológica, ahorrador de leña (completa), instalación de azulejo de figuras en estufa



Foto 9 Mano de obra especializada Demolición de estufa rural por estufa ecológica, ahorrador de leña. (completa) chimenea y plancha de metal.



9.1 Sustitución de pila/lavatrastos rural. Por pila lavatrastos de plástico moderno.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Andrés Lucas Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPE




Catarina Morales Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

