

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajbaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0037-41	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Instalación de láminas troqueladas de aluzinc calibre 26 en los techos de los módulos de baños.



Foto 2: Instalación de costaneras para estructura portante de techo de los módulos de los baños.



Foto 3: Instalación de ventanas balcón en las instalaciones del módulo 1.



Foto 4: Construcción de base para instalación de depósito plástico para almacenamiento de agua.



Foto 5: Cambio e instalación de sistema de alumbrado y alimentación de corriente eléctrica.



Foto 6: Instalación de lavamanos de porcelana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajbaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0037-41	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: Instalación de mingitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	