

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajbaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0037-41	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: Techo de láminas troqueladas de módulos de baños instalado.



Foto 2: Estructura portante de techo de módulos de baños instalada.



Foto 3: Ventanas balcón instaladas.




Foto 4: Tanque de almacenamiento de agua instalado.





Foto 5: Instalación eléctrica terminada.



Foto 6: Lavamanos de porcelana instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajbaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0037-41	FECHA:	19/08/2024



Foto 7: Mingitorio de porcelana instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

**EORM Anexo a EORM
Aldea Cajbaquil
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
San Sebastián Coatán
Huehuetenango**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

**Escuela Oficial Rural
Aldea Cajbaquil
DIRECCIÓN MINEDUC
SINAE
Código No. 13-25-0037-41
San Sebastián Coatán, Huehuetenango**