Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHENEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-5070-42	FECHA:	5/06/2024

Foto 1. Lámina de techo del módulo 1 en malas condiciones.

Foto 2. Estructura del techo en malas condiciones.

Foto 3. Pintura de puertas en mal estado.

Foto 4. Todas las puertas de los módulos no cuentan con chapas por deterioro de las mismas.

Foto 5. Canales de pvc en mal estado y bajadas de agua pluvial deteriorados.

Foto 6. Pintura en muros interiores y exteriores de los módulos 1 y 2 en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA CHENÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo

Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Chenen
DIRECCIÓN
MINEDUC
Distrito Escolar No. 13-25

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHENEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-5070-42	FECHA:	5/06/2024

Foto 7. Interiores de los inódoros en malas condiciones.

Foto 8. Focos ahorradores deteriorados.

Foto 9. Depósito de agua insuficiente para abastecer a más de 100 niños.

Foto 10. Área de cocina en condiciones no aptas para su uso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público