

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHENEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-5070-42	FECHA:	19/08/2024



Foto 1. Techo nuevo instalado.



Foto 2. Costaneras instaladas.



Foto 3. Puertas pintadas en los módulos 1, 2, 3 y 4.



Foto 4. Chapas nuevas colocadas en cada puerta.



Foto 5. Canales y bajadas de agua colocados en los módulos 1 y 3



Foto 6. Trabajo finalizado en pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHENEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-5070-42	FECHA:	19/08/2024



Foto 7. Tazas para baño instalados en el espacio respectivo.



Foco 8. Focos ahorradores instalados en el módulo 2.



Foto 9. Depósito de agua instalado para abastecer los baños y lavamanos.



Foto 10. Planchas trabajadas e instaladas en el lugar correspondiente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

